

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم :
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV دوربین	شماره فرم :
ارائه دهنده : PMMAF	تدوين و تنظيم: خدمات پس از فروش	تاريخ ايجاد :
گروه محصول: AV & MOVIE CAMERA	شرح ايراد ظاهري: تصویری که روی صفحه نمایش دوربین دیده می شود غير طبيعي می باشد.	مدل : HC-MDH2

شرح ايراد ظاهري: تصویری که روی صفحه نمایش دیده می شود غير طبيعي می باشد.

راه حل و نحوه رفع خرابی: اين ايراد بعلت خرابی قسمت MOS (شل بودن کابل و يا خرابی سوکت) می باشد، لطفاً قسمت MOS را كاملاً به همراه متعلقات تعویض كنید.

